



令和8年4月14日

精度管理調査評価結果通知書

【胃 X 線検査分野】

施設コード： 34004

(一財)広島県環境保健協会 健康クリニック 殿

公益社団法人 全国労働衛生団体連合会
総合精度管理委員会
胃 X 線検査専門委員会



令和7年度 胃 X 線検査精度管理調査を実施した結果

貴施設は、【 A 評価 】に

なりましたので通知します。

【評価区分】

- 評価 A : 評価合計点が、85 点以上
- 評価 B : 評価合計点が、70 点以上 85 点未満
- 評価 C : 評価合計点が、60 点以上 70 点未満
- 評価 D : 評価合計点が、60 点未満

R7胃X線検査精度管理:結果

施設番号	3	4	0	0	4
------	---	---	---	---	---

施設名: (一財)広島県環境保健協会 健康クリニック

調査項目の評価

専門性				実績				日本消化器がん検診学会の調査に協力
専門医の在籍	専門技師の在籍	講習会または研修会の参加	読影補助認定技師の在籍	対策型		任意型		
				要精検率 11%超	精検受診率 70%以上	要精検率 11%超	精検受診率 50%以上	
0	2	1	1	0	0	0	1	0

精度管理			
適切な不変性試験結果報告書の提出	肩当ての不使用	安全基準書	専門技師と撮影室の比率が1:1以上
1	0	1	0

撮影に係る評価

体位評価	撮影順 撮影体位	撮影内容	正常例-1		正常例-2	
			体位	順序	体位	順序
	背臥位二重造影	正面位(像)	0		0	
		第1斜位	0		0	
	腹臥位二重造影	第2斜位 頭低位	0		0	
		正面位 頭低位	0		0	
	右側臥位 二重造影	第1斜位	0		0	
		第2斜位	0		0	
	背臥位二重造影	第1斜位	0		0	
	立位二重造影	第1斜位	0		0	
	分類間違い					0
	追加撮影					6
減点合計			0		0	
体位評価・評価点			30		36	

画質評価	撮影内容	正常例-2 変形胃			
		背臥位正面像	前壁	右側臥位	立位第一斜位
	バリウム付着	8	8	8	8
	空気量	10	10	8	8
	粒状性	4	4	4	4
	鮮鋭性	4	4	4	4
	濃度	4	4	4	4
	コントラスト	4	4	4	4
画質評価合計		132			

撮影評価合計

正常例-1		正常例-2			正常例合計
体位評価	合計	体位評価	画質評価	合計	
評価点 * 0.4		評価点 * 0.4	評価点 * 0.1		
12	12	14.4	13.2	27.6	39.6

診断に係る評価

	有所見例
画像の印象	15
萎縮度	5
部位	5
所見と性状	20
カテゴリー	7
スケッチの正確性	15
合計	67
換算後(評価点*0.7)	46.9

総合評価

調査項目	正常例	有所見例	合計
7	39.6	46.9	93.5

評価ランク

A